济宁市生态环境保护督察转办件边督边改情况一览表(第十四批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	2021 0413-15	邹城市香城镇王庙村村北1公里处有一无名养鸡厂(招商引资建立),养鸡厂排放污水,臭水流入小河道,河道旁有4个行政村共同使用的自来水井严重受到污染。房桃村北2里路一无名养鸡厂排放污水流入水库,造成水污染。	邹城市	涉水污染	2021年4月13日,邹城市农业农村局、济宁市生态环境局邹城市分局及香城镇党委政府对反映问题进行了调查核实。两家养殖厂为山东圣地源农牧发展有限公司王庙养殖场及房桃养殖场。王庙养殖场年存栏20万只肉鸭养殖项目、房桃养殖场年存栏20万只肉鸭养殖项目均于2017年5月取得现状环境影响评估报告。1、关于王庙养殖场"排放污水,自来水井严重受到污染"问题。现场检查时,养殖场东侧空地有11条土沟,每条大约10米长,1.5米宽,其中5条土沟内有养殖粪便和污水,6条土沟内有晾干的养殖粪便。该处距离自来水井1000米。举报中提到的自来水井位于养殖场下游800米。该自来水井原来仅为王庙村村民饮用,其余三村饮用水均来自联合供水。邹城市防疫站对自来水井和村民家水管处出水口分别取水进行采样检测,检测结果达标。香城镇政府于2020年开始实施集中供水工程,王庙村于2021年4月19日主管网与村级管网完成对接,目前村民饮用水来自于峄山大一水厂。2、关于房桃养殖场"排放污水流入水库,造成水污染"问题。房桃村养鸭场自今年3月2日肉鸭全部清栏后空栏至今。检查发现养鸭棚内现存养殖粪便较多。在养殖场西北角露天晾晒养殖粪便,占地面积东西长60米、南北宽3米,厚度约5厘米,未进行密闭或搭设雨棚,未采取防止水流进入冲刷的措施。在养殖场西侧建有三级雨水沉淀池,其外排口已封堵,检查外排管道未发现养殖废水外排现象。	是	1、针对王庙养殖场养殖废水外排且未做防渗处理的行为,济宁市生态环境局邹城市分局对其立案调查,下达了《行政处罚事先告知书》(济环邹罚告字〔2021〕11号),处罚74.6875万元。邹城市农业农村局畜牧业发展中心提出整改意见:(1)4月19日肉鸭已全部出栏,整改后验收未合格前不再补栏新鸭苗。(2)清理养殖棚内及粪污储存池内积蓄的粪污,并对清理过程中实施生物除臭技术,防止异味扩散。(3)部分粪污储存池无防雨、防渗设施,对粪污处理设施进行改造,建设标准、牢固、长效实用的粪污处理设施。(4)清理场区内外溢的粪污,防止雨水冲刷外排外溢。(5)针对场外东侧坑内排放的粪污,清理后填埋恢复原貌。2、针对房桃养殖场存在的未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行为,济宁市生态环境局邹城市分局对其立案调查,下达了《行政处罚事先告知书》(济环邹罚告字〔2021〕16号),罚款10万元。邹城市农业农村局畜牧业发展中心提出整改意见:(1)清理养殖棚内积蓄的粪污,并对清理过程中实施生物除臭技术,防止异味扩散。(2)污水储存池增加防雨设施。(3)清理场区内散乱存放的粪污,防止雨水冲刷外排外溢。3、市生态环境局邹城市分局、邹城市农业农村局约谈了山东圣地源农牧发展有限公司负责人,责令其严格按照环保和粪污资源化利用有关要求进行整改,切实履行企业环境保护主体责任,整改完成经验收合格后方可恢复生产。	无	
2	2021 0415-3	任城区安居街道李庄社区宏图化工酸碱类危险品存放多,居民担心有危险隐患。	任城区	固废污染	接到省督察转办件后,任城区组织区应急管理局、济宁运河经济开发区、安居街道进行现场调查处理。济宁市宏图化工有限公司为从事危化品储存企业,手续齐全,有《企业营业执照》(统一社会信用代码:9137081199659473)和《危险化学品经营许可证》(证书编号鲁济(任城)危化经(2018)000417号),所经营危化品为酸碱腐蚀品,不易燃、不易爆,依据《危险化学品重大危险源辨识》经过评估,未构成重大危险源。该企业2016年取得《现状环境评估报告》和《突发环境事件应急预案》,2018年11月重新取得现状评价报告。2018年11月公司对应急预案进行了备案登记(备案编号:37081-20180223)。通过现场核查及查阅资料,该企业手续齐全,属于合法企业,经营储存产品不属于易燃易爆产品。其危险化学品储存装置符合有关安全生产法律法规、标准规定的安全生产条件,生产经营过程按照安全生产要求执行。	否	无	无	
3	2021 0416-39	姚村镇春亭村村北1.2公里处一条从铁道下面流过的污水沟,异味严重。	曲阜市	水污染	2021年4月16日,曲阜市住房和城乡建设局、曲阜市水务局、姚村镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。信访反映的水沟部分沟段有积水,水质较差,存在异味。同时发现村北闫某某养鸭废水外溢流入沟内。	是	姚村镇政府组织人员对河沟进行了清淤疏通,在重要沟段铺设管道。曲阜市农业农村局、曲阜市畜牧兽医技术服务中心要求养殖户闫某某清理了外溢废水,以后养殖过程每天清理粪污。	无	
4	2021 0416-59	李营街道龙翔御苑小区东门对过向北20米向东小路有水泥厂产生扬尘,夜间有运输物料的大车过产生扬尘。鲁西监狱扩建项目装夜间过往渣土车产生大量扬尘,对周边群众产生影响。	任城区	大气污染	2021年4月16日,任城区工信局、区综合行政执法局、李营街道对所反映问题进行调查核实。济宁市强力混凝土有限公司厂外有一条约100米长东西方向水泥道路,道路一侧架设有固定喷淋设备,且正常使用;厂区内料仓进行了封闭处理,配备洒水车、洗车台;该企业租赁清扫车对厂区内外道路进行每天不少于两次湿式清扫。任城区综合行政执法人员通过在鲁西监狱扩建项目工地临近的长虹路北延道路进行定点值守,未发现有渣土车和商混泵车过往产生扬尘现象。近期附近村民经常出树卖树,过往拉树车辆有带泥上路容易产生扬尘。	是	1、关于水泥厂扬尘问题:区工信局要求该企业加大厂区内外道路洒水清扫频次,每天不低于6次;增加沿路喷淋开启频次,每天不低于6次,并长期保持效果。2、关于鲁西监狱扩建项目附近道路扬尘问题:李营街道社区管理人员进入社区宣传,要求村民和买树拉树车辆做好保洁工作,防止拉树车辆带泥上路产生扬尘。综合行政执法局协调李营街道辖区保洁公司加大该区域的清扫保洁力度,目前对积尘已清理完毕。	无	
5	2021 0416-62	南张街道潘家村338省道唐口矿西1公里,沿道沟渠内有生活废水未处理进入农田,污水最后排入梁济运河。	任城区	涉水污染	2021年4月16日,任城区水务局、南张街道对所反映问题进行调查核实。1、排水沟位置处于338省道南张段最低点,主要来源于雨水,省道东端城区雨水管网存在雨污混流现象,雨季有流入农田的问题。目前沿道沟渠内存有污水。2、338线上的雨水管道的排水进入黄井西排水沟,最后汇入孙家干沟,与梁济运河不连通,污水进入梁济运河的问题不属实。	是	1、任城区政府责令南张街道加大对沟边、水面的杂草垃圾进行清理,目前已清理完毕,下步将安排专人进行管理。2、任城区水务局对生活污水口进行封堵,将沟渠内污水抽入338线污水管网,然后进入市政污水管网,预计5月15前完成;3、任城新区污水处理厂二期正在加紧建设,计划8月31日前调试运行。	无	
6	2021 0416-65	金屯镇卢楼村105国道,某加油站对面有一停车场,地面未硬化有扬尘,场内有黑加油车。济宁南高速口向南100米到300米路东绿色围挡内有一停车场,地面未硬化,过车扬尘,内有黑加油站。	嘉祥县	大气污染	2021年4月16日,嘉祥县商务局、嘉祥县市场监管局、金屯镇人民政府对反映的问题进行了调查。1、卢楼村105国道,海洋加油站对面停车场,现场未发现有加油车。调查人员对该停车场进行了全面细致的排查和走访,并调取停车场当日凌晨5时至11时(摄像头仅能保存当天视频)的监控录像,未发现停车场内有黑加油车。2、济宁南高速口向南100米到300米路东有三处停车场,分别为金屯物流运输公司(济宁南高速口105国道东侧100米)、济宁骏泰物流有限公司(济宁南高速口105国道东侧300米)、宏通运输公司(金通检测线东侧海洋加油站对面)。济宁骏泰物流有限公司停车场因土地性质不合规无法进行地面硬化,在停车场内发现一体式加油罐(加油机和油罐一体)装置,加油罐体内盛有3.5吨柴油。	是	2021年4月22日,嘉祥县市场监管局对济宁骏泰物流有限公司加油罐体内3.5吨柴油予以扣押,拆除加油装置;对济宁骏泰物流有限公司法人涉嫌行政违法问题依法开展调查。县交通运输局、县市场监管局、县商务局、县公安局、金屯镇政府开展联合执法,依法对3家停车场进行取缔,拆除板房、集装箱房、油罐等设施,对裸露地面全部覆盖,已于4月25日完成。	无	
7	2021 0416-83	金庄镇马头山矿山开发扬尘污染严重,开山放炮噪音扰民。	泗水县	大气污染 噪音污染	信访反映的为山东泗冠建筑工程有限公司马头山矿,于2019年4月4日取得了采矿许可证,2019年3月25日办理了环评审批手续,尚未进行验收。该企业已建成全封闭破碎筛分车间、存料车间,配备洗扫车、多功能抑尘车、洗车喷淋装置,多台雾炮机、负压脉冲式布袋收尘装置等治污降尘设施。运输道路已硬化,厂区内进行了绿化。开采过程中采用雾炮喷淋降尘,多功能抑尘车的喷枪喷淋射程达到30-50米,可减少爆破和运输作业产生的扬尘。该矿山爆破作业由山东某爆破工程服务有限公司具体实施,按照泗水县公安局规定,实行分段松动爆破。建设项目环境影响报告表要求爆破安全距离为300米,矿区距离最近村庄夹谷山村500米。	是	市生态环境局泗水县分局对该企业未验收先投产行为进行了立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(济环泗违改字〔2021〕35号)及行政处罚事先告知书(济环泗罚告字〔2021〕35号),对该企业立案处罚30万元。	无	
8	2021 0417-1	尼山镇大烟村一家养猪场(大约100多头),离居民区不到5米,污水直排水沟,异味刺鼻。	曲阜市	水污染	2021年4月17日,曲阜市农业农村局、曲阜市畜牧兽医事业发展中心、尼山镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。信访反映的为张某明养殖户,位于适养区,现有猪舍3栋,存栏生猪约120头,其中母猪20头、猪仔50头、肥猪50头。建设了210立方米的砖混结构沉淀池并加盖盖板,沉淀池旁有少量粪便,存在异味。未建设干粪棚,未发现有污水直排水沟。	是	曲阜市农业农村局、曲阜市畜牧兽医事业发展中心、尼山镇政府要求养殖户立即清理沉淀池周边的粪便,建设干粪棚,每天清运粪便、喷洒除臭剂。目前沉淀池旁边粪便已清理完毕,干粪棚预计于4月24日前建成。	无	
9	2021 0417-2	李营街道柏行小区生活污水乱排放进庄稼地,异味刺鼻。	任城区	水污染 大气污染	2021年4月17日,任城区水务局、李营街道办事处对反映的问题进行了调查核实。现场核查发现柏行社区生活污水管网未并入市政污水管网,排入社区东北方向的坑塘,散发异味。	是	任城区水务局、李营街道将柏行社区生活污水管网并入仁和路污水管网,目前已接通;并将坑塘内污水抽入市政污水管网,预计5月15日前完成。	无	
10	2021 0417-4	济河街道南外环原泉大道路南一工厂生产沥青料和水稳料,石子、石粉露天堆放,无防尘设施,无环评手续。	泗水县	大气污染	2021年4月17日,济宁市生态环境局泗水县分局、济河街道办事处对反映的问题进行了调查核实。信访反映的工厂为泗水县通达工程有限公司,该公司2017年8月进行了环评审批,2019年8月通过了验收。生产线配套了袋式收尘器及脉冲式除尘器,石子、石粉覆盖完全,厂区四周建有8米高的防风抑尘网,建设了洗车台,雾炮喷淋设施齐备,购置了洒水车进行地面除尘。	否	无	无	
11	2021 0417-5	济河街道市政道路工程有限公司,无环评手续,石子、石粉露天堆放,石子粉碎机无防尘措施,烧油生产沥青料。	泗水县	大气污染	2021年4月17日,济宁市生态环境局泗水县分局、济河街道办事处对反映的问题进行了调查核实。信访反映的是泗水县市政道桥工程有限公司,该公司年产5万吨沥青混凝土和年产8万吨水泥稳定碎石加工项目2017年7月由原泗水县环境保护局审批,2018年6月通过了自主验收。该公司各项环保治理设施齐全,石子、石粉完全覆盖水稳碎石混凝土生产线安装了脉冲式除尘器,沥青混凝土生产工序使用天然气加热,并不使用燃油。	否	无	无	
12	2021 0417-9	时庄街道张庄村老化工厂院内生产沥青,粉碎塑料颗粒,异味刺鼻。	曲阜市	大气污染	2021年4月17日,济宁市生态环境局曲阜市分局、时庄街道办事处对反映的问题进行了调查核实。现场核查发现院内有两台台锯,一台粉碎设备,未发现沥青生产设备,未发现塑料颗粒,现场无异味。	是	居民租赁该闲置院落从事废旧PE管回收,时庄街道办事处已要求设备所有人拆除了台锯和粉碎设备。	无	
13	2021 0417-10	时庄街道精神病院西门对过蓝色大门院内生产沥青料,异味刺鼻。	曲阜市	大气污染	2021年4月17日,济宁市生态环境局曲阜市分局、时庄街道办事处对反映的问题进行了调查核实,情况如下:刘某在信访反映的院内加热沥青生产房屋防水涂布,未办理营业执照和环评手续。	是	时庄街道办事处责令刘某拆除防水涂布生产设施,清了生产原料,将现场恢复原样。整改已完成。	无	
14	2021 0417-23	南张街道姜郑村博丰化工厂,环评造假,时常散发刺鼻气味,影响居民生活。	任城区	大气污染	2021年4月17日,济宁市生态环境局任城区分局、南张街道办事处对反映的问题进行了调查核实。信访反映的实为济宁博丰新材料有限公司,800吨/年砼外加剂生产项目于2013年8月由原任城区环境保护局审批,2020年5月南厂房通过了自主验收。北厂房建成后放弃使用,未验收。厂房内堆放生产原料散发异味。	是	市生态环境局任城区分局、南张街道办事处要求企业加强了车间密闭,减少异味散发。企业已自行将北厂房设备进行了拆除。	无	
15	2021 0417-24	泉林镇卞三村一养殖场异味刺鼻,持续3年无人处理。	泗水县	水污染 大气污染	2021年4月17日,泗水县畜牧业发展中心、泉林镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。信访反映的是明伟养殖场,已办理营业执照和环评备案手续,现存栏蛋鸡5500只。已建设晾粪棚、污水池,现场有异味。	是	泗水县畜牧业发展中心、泉林镇党委政府要求该养殖场每天喷洒除臭剂,粪污日产日清,减少异味。	无	
16	2021 0417-49	李营街道薛口家园东动物园味道刺鼻。	任城区	大气污染	2021年4月17日,李营街道办事处、任城区自然资源局、任城区农业农村局对反映的问题进行了调查核实。薛口村承建公益性动物园占地面积1.5亩,共有猴子7只、马4匹、梅花鹿7头、羊驼2头、孔雀2只、骆驼1匹,配有两名管理员负责每天卫生,薛口村村委每十天组织一次卫生清理。	是	李营街道办事处、任城区自然资源局、任城区农业农村局要求动物园管理员高标准打扫卫生,薛口村村委每五天集中清理卫生。	无	
17	2021 0417-51	胡集镇济宁金佳液压有限公司,生产废水、清洗机械金属废水通过院内渗坑向地下直排。	金乡县	涉水污染	2021年4月17日,胡集镇党委政府和济宁市生态环境局金乡县分局对反映的问题进行了调查核实。反映的企业为济宁市金佳液压有限公司,年加工2万台液压马达。该项目环境影响报告表于2013年9月经金乡县环境保护局审批(金环报告表〔2013〕091号),2017年7月完成项目验收(金环验〔2017〕48号),2020年3月11日取得排污许可证。企业废水为液压件经过通过式清洗机的金属清洗液,金属清洗液循环利用不外排。现场检查发现,车间内东北角清洗作业区处清洗机下端设置阀门和PVC管,使金属清洗液流入车间外的小型收集池。该收集池长约1米,宽约0.5米,池内清洗液高度约0.2米,收集池采用水泥硬化,未按规定采取防渗漏措施。现场采取收集池及厂区地下水水样各一个,通过第三方检测,收集池内水样检测结果超标,地下水监测结果达标。	是	市生态环境局金乡县分局对该企业收集池未按规定采取防护措施的问题,依法下达《责令整改通知书》(济环金责改字〔2021〕1028号)和《行政处罚事先告知书》(济环金罚告字〔2021〕45号),责令企业停止违法行为,并处罚款40万元。	无	
18	2021 0417-60	吴村镇河洼村河道未及时清理堆积河沙,导致水坝坍塌不能正常储水,尚未修复。	曲阜市	涉水污染	2021年4月16日,曲阜市水务局、吴村镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。现场核查时河道内无水,堆积的沙土上长满荒草,未发现水坝坍塌现象。	是	曲阜市自然资源和规划局、曲阜市水务局、吴村镇政府通过招投标程序,对堆积的沙土进行清运,确保汛期蓄水,目前正在进行招标程序。	无	
19	2021 0417-61	防山镇陶洛村鑫军建材售卖散煤,无环保手续,制作蜂窝煤,扬尘污染严重。	曲阜市	大气污染	该件与20210416-11反映问题相同,已合并办理。	是	该件与20210416-11反映问题相同,已合并办理。	无	
20	2021 0417-67	二十里铺街道后屯村碳粉场排放异味气体,11点-12点空气污染严重。	任城区	大气污染	2021年4月17日,济宁市生态环境局任城区分局、运河经济开发区对反映的问题进行了调查核实。信访反映的碳粉厂为济宁博拉碳材料有限公司,2014年9月由原山东省环境保护厅审批,2018年5月通过了验收。该公司混油区清理滤网时产生焦油味,卸油安全阀处有异味。	是	市生态环境局任城区分局、运河经济开发区要求该企业检查袋滤器布袋压差,发现压差不足时更换布袋,保证环保设施的治理效率。在卸油安全阀上增加集气罩,预计2021年7月19日完成。	无	
21	2021 0418-31	华村镇大崇义村东南养殖户,异味严重影响周边居民生活,污水直接排入东面井内。	泗水县	大气污染 水污染	2021年4月18日,泗水县畜牧业发展中心、济宁市生态环境局泗水县分局、华村镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。信访反映的是泰合养殖场,2013年6月21日办理了环评手续,2020年5月复养,现存栏生猪18头。该养殖场建有污水池、晾粪棚、沼气池。污水池和晾粪棚周边有粪污,现场有异味。养殖废水排入沼气池内,周围未发现水井。	是	泗水县畜牧业发展中心、华村镇政府要求该养殖场清理了污水池和晾粪棚周边的粪污,每天喷洒除臭剂,减少异味。	诫勉2人,通报批评1人。	
22	2021 0418-48	曲阜市吴村镇柳庄村西头铁路北,颜某全养鸭场,养殖异味严重,污水直排河道。	曲阜市	水污染	2021年4月18日下午,曲阜市组织曲阜市农业农村局、曲阜市畜牧兽医事业发展中心、吴村镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的养鸭场位于吴村镇柳庄村西北、张庄村西,占地18亩左右,负责人为颜某某。养鸭场建有鸭棚3栋,圈舍面积约4000 m^2,已配有饮水乳头式节水水线,建有沉淀池3座,配有一台2立方的吸污车,承包土地11亩,用于粪污发酵还田。该养鸭场距离村庄较远,周围是农田,所处位置不在禁养区内。目前,该养鸭场有1个大棚正在饲养,其余2个大棚处于空栏状态,鸭棚周边有少量粪污,鸭棚旁路边土坑内有养殖废水。该处距离河道约3000米,未发现废水直排河道问题。沉淀池未加盖板,能闻到明显异味。	是	2021年4月19日,养鸭场负责人颜某某已将土坑内污水全部清运至沉淀池,鸭棚周围的粪污全部清理完毕。	无	
23	2021 0419-3	高峪镇高峪村高峪河河水发臭发黑,村内井水被污染,井水打捞上来以后能看到漂浮油渍。高峪河上游两公里制药厂向高峪河排放发黑发臭污水。	泗水县	涉水污染	2021年4月19日,泗水县城乡水务局、济宁市生态环境局泗水县分局、高峪镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。反映的高峪河上游两公里处制药厂为济宁泰浩制药有限公司,该公司于2015年4月由原泗水县环境保护局审批,2018年5月通过了自主验收。该公司生产废水为冷却水,循环使用不外排,未发现废水外排现象。高峪河河道多年未清淤,淤泥堆积,造成水体感观发黑。市生态环境局泗水县分局委托山东国正检测认证有限公司对高峪河上济宁泰浩制药有限公司上、中、下游及高峪河附近水井四处点位采样检测,透明度、溶解氧、氨氮均未超标,达不到黑臭水体标准,但是COD指标高于《地表水环境质量标准[GB3839-2002]》V类。高峪河东岸农田灌溉大口井水质不超标,采样检测结果各项指标均不超标。	是	高峪镇政府计划通过清淤、种植水生植物、培养生物菌群等方式进行生态综合治理。采用生物修复技术,向河道投放微生物或微生物促生剂,促进污染物降解微生物的生长,改善河道水质。加密巡查频次,加大处罚力度。对河道重点区域每天至少巡查一次,严禁农户及生产经营单位向河道排放生活污水。	无	
24	2021 0419-9	金城路和金山街交汇处南端拆迁工地,噪音巨大,产生扬尘严重,洒水车不工作,有围挡但未覆盖,对周边居民生活产生严重影响。	金乡县	大气污染,噪声污染	2021年4月19日,金乡街道党工委和县住房和城乡建设局,对反映的问题进行了调查核实。反映的拆除工地为金马河北侧棚户区改造项目。该项目2019年1月开始实施征收,目前完成征收的房屋已全部拆除完毕。房屋拆除及拆除工地的扬尘治理由开发商金乡县元泰置业有限公司负责。现场检查时,该项目正在进行拆除施工,建筑垃圾未完全覆盖,围挡有破损,现场只有一辆移动式雾炮喷淋车辆,车辆无法全覆盖作业,不能有效发挥降尘功能。	是	针对该项目扬尘防治不到位问题,金乡县住房和城乡建设局向金乡县元泰置业有限公司下达《责令停止违法行为通知书》,责令其立即停工整改,并立案处罚。目前施工单位已停工整改,损坏的围挡进已加固完成;施工现场建筑垃圾、裸露土地等已用防尘网完全覆盖。	通报批评2个单位	
25	2021 0419-19	唐口街道朱庙村地沟油加工厂异味严重,影响周边居民生活。	任城区	大气污染	2021年4月19日,市生态环境局任城区分局、唐口街道办事处对反映的问题进行了调查核实。排查发现1家作坊,作坊负责人打算加工工业油脂,作坊内有新建的空油罐三个,尚未生产,未闻到异味,作坊负责人未能提供环保手续。	是	作坊负责人承诺2021年4月28日前自行清理完毕,逾期后济宁市生态环境局任城区分局、唐口街道办事处将对其强制拆除。	无	
26	2021 0419-31	观音阁街道龙城一号小区往西100米,下水道污水经常往外溢,有异味。此问题存在约一年。	任城区	涉水污染	2021年4月19日,任城区水务局、观音阁街道办事处对反映的问题进行了调查核实。2019年任城区实施了火炬路(济邹路至济宁太白湖新区界)雨污分流改造工程,将求贤路污水管网通过火炬路污水管网接入济邹路污水管网。济邹路污水泵站目前管道超满管运行,管网水位居高不下,该泵站3台泵每天24小时连轴运转,仍有可能会出现过量污水因不能及时提排而从井盖冒出的问题。求贤路为该片区地势最低点,污水管道满管运行时,极易在该处形成污水外溢。	是	任城区已制定了解决方案:从求贤路向东铺设雨、污水管道,经高新区至洸府河二滩污水泵站,5月中旬出设计方案,10月31日前完成改造。	无	
27	2021 0419-34	曲阜市吴村镇泊集村村东水库旁,有一家无名露天养猪场,占地2亩大约有100头猪,产生的粪便、污水直排旁边河道里,味道刺鼻。	曲阜市	大气污染	2021年4月19日,曲阜市农业农村局、曲阜市畜牧兽医事业发展中心、吴村镇对信访件反映的问题进行了调查核实。吴村镇泊集村养猪场,实为吴村镇簸箕掌村葛某山养猪场,位于簸箕掌村村东池塘边,所处位置不在禁养区内。该养猪场建有猪舍2栋,圈舍面积约200m2,2栋猪舍有1栋空栏,1栋存栏36头,建有1座10m3沉淀池。未建干粪棚,雨污分离沟未加盖板。猪舍后有自家果园5亩,粪污经发酵后还田利用,猪舍南边存有粪污,猪舍西侧有2个出粪口,离池塘约3米,池塘塘壁上有少量养殖废水,现场存在异味。	是	1、曲阜市畜牧兽医事业发展中心责成葛某山立即清理猪舍周边粪污及池塘塘壁上的粪污;于2021年4月28日之前修建完成20m3以上储粪棚、50m3以上沉淀池,并对雨污分离沟加盖防雨盖板。2、葛某山养猪场西侧2个出粪口已于2021年4月19日封堵完毕。	无	
28	2021 0420-1	曲阜市尼山镇大烟村村东北角有一处无名养猪场,养殖数量200只,养猪场有异味。	曲阜市	大气污染	与20210417-1反映问题相同,已合并办理。	是	与20210417-1反映问题相同,已合并办理。	无	
29	2021 0420-12	鸡黍镇金马工业园济宁开圣车业最东边的车间,喷漆房的污水泄露(已经存在2-3年),流入地下造成污染。	金乡县	涉水污染	2021年4月17日,济宁市生态环境局金乡县分局对反映的问题进行了调查核实。反映的企业为济宁凯盛车业有限公司,企业喷漆房水旋吸附处理设施内污水循环使用,不进行外排。现场检查企业喷漆房水旋吸附处理设施以及厂区周边,未发现喷漆房内污水外排情况。	否	无	无	
30	2021 0420-18	经开区疃里镇旷山村西南角石渠路路东,有一家无名塑料加工厂进行塑料加工,该工厂离居民区50米,气味刺鼻影响居民生活。	经开区	大气污染	2021年4月20日,疃里镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的废旧塑料加工厂,位于经开区疃里镇旷山村西南角院落内,厂棚面积约500㎡,业主张某硕。该加工厂距居民区约50米,业主张某硕租赁此处收购废旧塑料,粉碎加工。现场核查时,厂棚里有1台塑料粉碎机。院内及厂棚内存有废旧塑料和部分塑料碎片成品,有异味。	是	疃里镇人民政府于2021年4月20日,对该非法废旧塑料加工厂清理取缔,截至4月22日已清理完毕。	诫勉2人。	
31	2021 0420-20	经开区疃里镇王集东村村北侧小道路南,有一无名塑料加工厂进行塑料加工,气味刺鼻,噪声扰民。	经开区	大气污染	2021年4月20日,疃里镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的废旧塑料加工厂,位于经开区疃里镇王集东村村北侧小道路南厂房内,周围无居民,面积约300㎡,业主刘某华。刘某华租赁此处对废旧自来水管进行粉碎加工。现场调查时未生产,厂房内有废旧塑料管及塑料粉碎设备1台,有部分塑料碎片成品,有异味。	是	疃里镇人民政府于2021年4月20日,对该非法废旧塑料加工点清理取缔,截至4月23日已清理完毕。	诫勉2人。	
32	2021 0420-21	经开区疃里镇大刘村大刘小学对过,有一家无名工厂,厂房内进行塑料加工,气味刺鼻,噪声扰民。	经开区	大气污染	2021年4月20日疃里镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的无名工厂为塑料加工点,所有人为刘某本,现场有2个生产车间,1个车间主要进行废旧塑料碎片加工,现场有破碎机1台,车间内存有大量废旧塑料,有异味,破碎机作业时产生噪音;另1个车间主要对加工后的片状塑料碎片进行分拣,有分拣机1套。	是	疃里镇人民政府于2021年4月20日依法关停取缔该非法废旧塑料碎片加工点,截至4月23日现场已清理完毕。	诫勉2人。	
33	2021 0420-29	兖州区新兖镇徐营村山东太阳纸业14万方污水处理厂改扩建项目,2×280供热锅炉项目,配套环保设施未验收就投入使用。	兖州区	其他	2021年4月20日,兖州区生态环境分局、新兖镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。该公司14万 m^3/d污水处理厂改扩建项目、2×280吨(一用一备)供热锅炉项目于2019年12月取得环评批复,2020年12月建成调试,均安装了在线监测设备,监测数据实时上传至济宁环境自动监控监测系统v6.0,在线数据显示排放指标能够稳定达标排放。目前该公司已委托山东国正检测认证有限公司对14万m3/d污水处理厂改扩建项目,2×280吨(一用一备)供热锅炉项目开展验收,5月30日前完成验收,符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(2017年11月20日国环规环评(2017)4号)第十二条之规定。	是	该公司已于2021年4月1日与山东国正检测认证有限公司签订了《环保验收技术服务合同书》,目前正在进行验收监测,5月30日前完成验收。	无	
34	2021 0420-42	曲阜市时庄镇单家村煤矿东三公里左右,前杨村、后杨村和单家村(搬迁前)交界处有一个垃圾处理场,垃圾露天堆放,周边有养殖场,污水直排外环境。	曲阜市	水污染	2021年4月20日,曲阜市时庄街道办事处、曲阜市农业农村局、曲阜市住房和城乡建设局、曲阜市畜牧兽医事业发展中心、济宁市生态环境局曲阜市分局对反映的问题进行了调查核实。时庄街道前杨村、后杨村和单家村(搬迁前)交界处由于塌陷形成2处土坑(一南一北),南侧土坑面积约1.5亩,坑沿堆放有建筑垃圾、生活垃圾,约1000立方。北侧土坑面积约2亩,坑内有餐饮泔水、养殖废水。土坑周边有单某忠、王某增、颜某英、胡某英、孙某锋、李某根6户养殖肉鸭。其中,胡某英(曲阜市康烁养殖场)、李某根2家养殖场存在养殖废水直排问题。曲阜市康烁养殖场共存栏肉鸭2.8万只左右,建有鸭舍4座,配建有2个沉淀池,每个容积约100立方米,该养殖场只使用了其中1个沉淀池,养殖废水至排放至养殖场西300米的北侧土坑内。李某根养殖户,年出栏肉鸭30000只,属于养殖专业户。该养殖户建有100立方米沉淀池,砖混架构,地面水泥硬化,沉淀池未加盖板,排放养殖污水至养殖场西的塌陷土坑内。	是	1、时庄街道办事处组织人员于2021年4月20日已将现场生活垃圾运送到生活垃圾中转站统一处理;2021年5月16日前完成现场建筑垃圾深埋及塌陷坑复垦工作。2、2021年4月20日,时庄街道办事处已将胡某英、李某根养殖户排污口封堵完毕。3、曲阜市畜牧兽医事业发展中心组织专家技术人员,严格标准和操作流程,督促、指导李成根养殖户粪污处理、消毒灭源等工作。	无	
35	2021 0420-50	金乡县富久建材有限公司、山东鲍德煤矿煤炭有限公司、顺启建材有限公司多家洗沙场存在污水外排,污染环境严重。	金乡县	其他	2021年4月20日,霄云镇、高河街道、胡集镇、马庙镇、金乡县工信局和济宁市生态环境局金乡县分局对反映问题进行调查核实。举报反映洗沙厂共6家,除1家隶属菏泽市(已转交),其它5家洗沙厂分别为金乡县富久建材有限公司、山东鲍德煤炭有限公司、金乡县顺启新型建材有限公司、山东恒诺建材有限公司和金乡县亚鑫建材有限公司。上述涉及企业均为水洗沙生产企业,环评、验收等环保手续齐全。金乡县富久建材有限公司现场处于停产状态,经对厂区及周边排查发现,企业存在将洗沙泥水排入厂区南侧窑坑内的痕迹,窑坑仍内存有大量洗沙泥未清理完毕。山东恒诺建材有限公司现场检查时正在生产,洗沙泥水沉淀循环设施正常运行,大部分洗沙泥经沉淀后循环使用,但仍有部分洗沙泥水未经沉淀收集直接排入企业南侧坑塘。山东鲍德煤炭有限公司现场未生产,未发现有洗沙废水外排迹象,压滤泥饼存放区部分泥饼存放不规范。金乡县顺启新型建材有限公司现场未生产,未发现有洗沙废水外排迹象,视频中在企业东侧坑塘(东岸)拍摄到的为前期直排入坑塘内的洗沙淤泥。金乡县亚鑫建材有限公司现场未生产,未发现有洗沙废水外排迹象,所举报清洗倾倒洗车商混车不属于亚鑫建材,目前正在组织公安部门查找相关车主信息。	是	2021年4月20日,济宁市生态环境局金乡县分局对金乡县富久建材有限公司下达《责令改正违法行为决定书》(济环金责改字〔2021〕3042号),责令企业停止违法行为,继续对窑坑内淤泥进行清理,整改完成前不得擅自恢复生产;对山东鲍德煤炭有限公司下达《责令改正违法行为决定书》(济环金责改字〔2021〕1030号),责令企业立即对违规存放泥饼进行规范化处置,杜绝违规存放泥饼的问题。2021年4月23日,济宁市生态环境局金乡县分局对山东恒诺建材有限公司下达《行政处罚事先告知书》(济环金罚告字2021[46]号),责令停止外排洗沙泥水,消除对周边环境的影响,并处罚款3万元。	通报批评5个单位	
36	2021 0421-12	钢山街道银屏胡同西墙迪厅夜间1点-6点左右噪音巨大,对周边居民造成严重影响。	邹城市	噪声污染	2021年4月21日,邹城市综合行政执法局及钢山街道办事处对反映的问题进行了调查核实。邹城市托柯斯餐饮娱乐酒吧(TOXX)营业时间段(21:00至次日凌晨3:00)存在酒吧音乐噪声。	是	为进一步减少噪音影响,邹城市综合行政执法局要求该酒吧严格控制音量,不得超过噪声限值。酒吧经营主表示一周内自主加装户外噪声监测分贝显示仪。	无	
37	2021 0421-13	济河街道新兴社区中行家属院楼下手工煎饼王家分店,该店时常散发刺鼻酸味,油烟直接无组织排放,楼上居民客厅内影响严重。该店机器轰鸣噪音对居民生产严重影响。	泗水县	大气污染,噪声污染	2021年4月21日,泗水县综合行政执法局、济河街道办事处对所反映问题进行了调查核实。反映手工煎饼店实为泗水县邢某某手工煎饼店。该店位于新兴社区中行家属院大门以西,以加工当地煎饼零售为主,燃料为煤气,工商及餐饮手续齐全。煎饼在加工过程中不使用油脂类原料,无油烟产生,排放的气体为原材料受热后产生的水蒸气,产生的水蒸气由收集罩收集后经排风扇排放。生产现场无异味,在室外排风口处可以闻到食材受热产生的轻微酸味。该店经营时段为早上5点至下午18点,夜间不加工生产。因店内机械式排风扇和老式石豆浆粉碎研磨机老旧,生产时产生轻微噪音。	是	2021年4月21日,泗水县综合行政执法局对邢文刚手工煎饼店下达《城市管理综合执法责令整改通知书》(泗执改字[2021]第006022号),要求其立即整改噪声扰民问题。当事人表示将采取更换低噪式的排风扇、收集罩、购买新式研磨设备等措施解决扰民问题。早上八点前及中午12点至2点间,不开展加工活动。2021年4月23日该店整改完成。	无	
38	2021 0421-14	司马镇周楼村山东歆悦药业有限公司,通过暗管排放废水至北边坑塘,致使周边树木(泡桐死亡)受影响,坑塘内鱼死。企业时常排放刺激性气味,时常影响周边居民生活。	金乡县	大气污染,涉水污染	2021年4月21日,济宁市生态环境局金乡县分局对反映的问题进行核实:该企业位于金乡县司马镇西周楼村南,建设有87万片医用冷敷贴、退热贴、透气胶贴、中药塌渍贴生产项目。项目环境影响报告表于2019年2月批复。项目废气、废水、噪声部分的污染防治设施于2019年5月通过验收。项目固废部分的污染防治设施于2020年1月通过验收。现场检查时企业未生产。该企业在涂布、粘合工序通过集气罩收集后经两级活性炭吸附设施处理后经15米高排气筒外排。企业在生产过程中无废水产生,未发现企业生产过程中外排生产废水至北边坑塘的情况。检查过程中未发现企业北边坑塘周围树木受影响现象,未发现坑塘内有死鱼。通过走访多户西周村村民,村民未反映有异味问题。现场检查中发现,企业将生活污水、厕所废水通过设置的塑料管道排入北侧一废弃坑塘。济宁市生态环境局金乡县分局执法人员对坑塘水进行了采样监测,监测结果属于V类水。	是	针对企业存在将生活污水通过厂区北侧塑料管道排入厂北坑塘内的情况,济宁市生态环境局金乡县分局向企业下达《责令改正违法行为决定书》,并进行立案处罚,处罚款人民币2万元。司马镇党委政府已督促歆悦药业有限公司打捞坑塘内浮萍,对水体投放生石灰净化水质,目前已完成。	无	
39	2021 0421-17	任城区南张镇文郑村大型物流园(坡石桥和长沟镇交界处)经常夜间作业,无洗车台,造成尘土飞扬,无降尘措施。	任城区	大气污染	2021年4月21日,任城区交通局、南张街道对反映的问题进行了调查核实。反映的文郑村大型物流园,实为山东济杭物流有限公司济宁港主城港区跃进沟作业区物流园区码头一期工程,2018年11月通过任城区行政审批服务局批准建设,2019年7月4日开工,项目码头前沿已建成,装卸设备即将安装。工地建有洗车台,但运输车辆冲洗时间过短,车辆冲洗不彻底带泥上路,施工场地内便道洒水降尘频次不够,地面存有积尘。	是	任城区交通局要求施工单位一是加大便道洒水频次和车辆冲洗时间,车辆冲洗时间增加至60秒,每天对便道洒水6次;二是约谈项目负责人,要求加强扬尘管控。	无	
40	2021 0421-18	北宿镇大岗村村东南有一木材厂,作业期间扬尘严重,带泥上路无降尘措施,无冲洗设备。	邹城市	大气污染	2021年4月21日济宁市生态环境局邹城市分局及北宿镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。反映的木材加工厂实为董某和木材收购周转点,经营范围为木材收购,无木材加工,占地约5亩,距离村集中居住区约600米。现场有一台木材抱车,地面未硬化,无厂房,无扬尘治污设施,无洗车平台,木材露天堆放。	是	北宿镇政府已对该木材收购周转点进行清理取缔,目前已将将露天存放木材全部清理。	无	
41	2021 0421-20	圣水峪镇张家峪村,四周有风力发电机,举报人反映风力发电机距离山林看护房100米,其噪音对看护管理人员影响严重。	泗水县	噪声污染	2021年4月21日,泗水县发展和改革局、圣水峪镇党委政府对反映的问题进行了调查核实。反映的项目为国电泗水圣水峪风电场工程项目,建设单位为国电优能泗水能源有限公司,2011年2月27日取得环评批复,2016年8月18日通过项目竣工环境保护验收。该项目选用低噪声设备,经现场检测,噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123-2008)中2类标准要求。通过现场核查,风力发电机组距离护林房约200米,距离张家峪村较远。白天听不到风力发电机噪声,夜间有轻微噪声。	是	泗水县政府督促国电泗水圣水峪风电场工程项目严格按照环评批复要求生产,确保噪声不影响村民生产生活。	无	
42	2021 0421-24	微山县夏镇街道青年村、泰山村拆迁施工现场扬尘污染严重。	微山县	大气污染	2021年4月21日,微山县住房和城乡建设局、夏镇街道党工委办事处对反映的问题进行了调查核实。反映的拆迁施工,实为老运河片区棚户区改造项目,是2020年省棚户区改造项目,总拆迁居民1130户。经现场检查,青年村、泰山村拆迁工地正在进行拆迁和清运建筑垃圾。因村内还有20余户居民没有搬迁,部分道路狭窄,洒水车作业面受限,导致在房屋拆迁和清运建筑垃圾过程中产生扬尘。	是	2021年4月22日,施工方已停止拆除房屋和清运建筑垃圾,拆除的建筑垃圾已进行了全覆盖。下一步施工过程中,在原有1台洒水车基础上,增加1台洒水车,在拆迁和装卸建筑垃圾时进行全方位喷淋和洒水降尘。	无	
43	2021 0421-28	司马镇红绿灯往西300米路北有一无名洗沙厂,白天生产期间大门紧闭,夜间7点开门出入大货车进行拉货,全天性噪音大、扬尘严重,无降尘措施。	金乡县	大气污染	2021年4月21日,司马镇党委政府和济宁市生态环境局金乡县分局对反映问题进行调查核实。反映的企业为济宁市灿林建材有限公司,建有150万吨洗沙及石子加工项目。企业环评、验收等环保手续完备,生产车间均为全封闭式钢结构,生产线配套安装喷淋除尘设施,厂区地面全部硬化,配置了冲洗平台、洒水车等抑尘设施。目前企业2#、3#、5#、7#水洗沙生产车间正在生产,1#石子生产车间因经营问题处于停产状态,4#车间为存料车间,6#车间内生产线设备于2019年底拆除并移走。现场检查时该企业4个水洗沙生产车间正在生产,现场车间内上料口、传送带及厂棚顶部均设有喷雾式喷淋除尘设施,水洗砂生产线配套建设水循环沉淀池及压滤机,各项设施运行正常。现场发现,企业运输车辆行驶过程中存在带泥上路的情况,厂区内地面泥水较多未及时清扫,泥水干燥后易产生扬尘。因该企业处于318省道主干道旁,存在过路车辆通过厂区大门及运输车辆进出厂区时偶有噪声的情况,经检测,均未超过《工业企业厂界噪声标准》限值。	是	2021年4月22日,济宁市生态环境局金乡县分局分别向济宁市灿林建材有限公司2#、3#水洗沙生产车间经营人孙某林以及5#、7#水洗沙生产车间经营人申某林分别下达《责令改正违法行为决定书》,责令停止违法行为,并对厂区道路地面进行清理,杜绝带泥上路的问题。同时要求运沙车辆进出厂区时降低车速减少噪音。对上述经营人拟处罚金各2万元,目前已分别下达《行政处罚事先告知书》。	无	
44	2021 0421-30	胡集镇西郭村宏盛钙业(原同心窑石灰厂),现全天性生产工作,造成扬尘严重,有异味。	金乡县	大气污染	2021年4月21日,胡集镇党委政府、济宁市生态环境局金乡县分局和县工业和信息化局对反映的问题进行调查核实。宏盛钙业全名为金乡县宏盛钙业有限公司,为脱硫剂(氧化钙)生产企业,该企业环评、验收、排污许可证等环保手续完备,治污设施和在线监测设施齐全。经调阅企业自动在线监控数据,用电监管数据及近期的企业治污设施运行台帐,该企业废气处理设施正常运行,未发现扬尘污染严重及明显异味等环境问题。针对群众2021年4月11日反映该企业违法生产的问题,济宁市生态环境局金乡县分局委托了有资质的第三方监测公司,于11日对该企业的固定源排气筒和厂界颗粒物无组织排放进行了人工采样监测。经监测分析,该企业废气排放均满足于《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2排放标准。	否	无	无	
45	2021 0421-36	泰通经贸有限公司,半露天厂房夜间生产作业打石子,无降尘措施,噪音大,无环评手续。	经开区	大气污染,噪声污染	2021年4月21日,市生态环境局经开区分局、疃里镇政府对反映的问题进行了调查核实。业主赵某群租赁济宁泰通经贸有限公司西侧半封闭厂房从事石子破碎,车间占地面积约80平米,内有1条石子生产线,安装有破碎机1台及配套传送带,无环评手续。现场有大量石子成品半露天堆放,生产设备(破碎机)未配套安装废气收集处理设施,地面积尘严重。	是	疃里镇政府依法对该石子加工点进行取缔,截至2021年4月24日,破碎机已拆除,现场石子已清理。	诫勉2人。	
46	2021 0421-39	峄山镇工庄村南有一无名石材厂,开山采石噪音大,扬尘污染严重。	邹城市	大气污染、噪音污染	2021年4月21日,邹城市自然资源和规划局及峄山镇人民政府对反映问题进行了调查核实。反映问题中的无名石材厂实为邹城市石兴工贸有限公司,该企业2018年取得环评批复(邹环审[2018]2号),同年7月通过第三方联合验收,环保手续齐全。在用生产线已全部进行封闭式改造。该公司由于采矿许可证到期,已于2020年12月31日停止生产,并于2021年1月报停了生产用10KV高压电变压器,目前仍未开通。经现场调阅24小时监控影像,该企业无生产痕迹。	否	无	无	
47	2021 0421-41	马庙镇江楼村村西041县道旁路西齐鑫(蒜米)商贸有限公司,将污水直排到与万福河相通的水沟里,水体颜色为纯白色,污染严重,异味刺鼻。	金乡县	大气污染,涉水污染	2021年4月21日马庙镇党委政府和济宁市生态环境局金乡县分局对反映的问题进行了调查核实。经检查,该公司污水处理站运行正常,蒜米清洗水及车间冲刷废水经污水处理站处理达标后,部分通过管道回用于蒜米清洗工序,其他废水通过洒水车用于绿化及道路喷洒保洁。检查组同时核实了公司的洒水台账,未发现污水外排现象。该公司周边水沟为羊马路西侧路边沟,主要承接雨水排涝功能。经调查,水沟内有少量生活垃圾和生活污水(主要来自沟隅西侧五家冷库公司的生活用水)。由于气温升高,沟内水质发生变化,产生气味。济宁市生态环境局金乡县分局对水质进行采样,检测结果显示属劣V类水质。	是	针对公司周边水沟及坑塘水质异常问题,金乡县马庙镇党委政府立即采取措施,对水沟及坑塘内的垃圾和漂浮物进行清理,目前已完成。同时,督促五家冷库企业建设化粪池,有效收集生活污水,杜绝外排现象。	无	
48	2021 0421-43	香城镇孙岭村鸭棚附近,有人开山采石,扬尘污染严重,地面未硬化,过车扬尘,无降尘措施。	邹城市	大气污染	2021年4月21日,邹城市自然资源和规划局及香城镇人民政府对反映问题进行了调查核实。经查,反映问题位于香城镇孙岭村东南处。附近未发现开山采石迹象。养殖场西区现场存放有2020年7月前平整土地留下少量碎石,裸漏未覆盖,存在有扬尘污染隐患。该项目从2020年7月至今未动工。	是	香城镇人民政府已督促企业对项目平整场地裸露部分进行全覆盖。	无	
49	2021 0421-5	任城区唐口镇路口村村西地头,存在大量垃圾堆积,影响异味严重。	任城区	大气污染、固废污染	2021年4月21日,任城区唐口街道、任城区综合行政执法局对反映的问题进行了调查核实。反映的地点,位于唐口街道路口村村西约200米处,原为路口村打麦场,现已荒废,堆放了从村庄卫生整治清理出的柴草、废木料等,掺杂有少量石块,长期风吹雨淋,出现腐烂现象。	是	2021年4月21日,任城区唐口街道组织力量将存在于垃圾中的少量石块进行了清运,将柴草、废木料就地进行了掩埋。	无	
50	2021 0421-6	石墙镇麻山村创新机械制造厂,无环评手续,无环保配套设施,生产产生的大量烟气,气味刺鼻。	邹城市	大气污染,其他	2021年4月21日,济宁市生态环境局邹城市分局及石墙镇党委政府对反映的问题进行了现场调查核实。该企业机械配件加工项目环境影响报告表于2014年9月经原邹城市环境保护局审批(邹环报告表(2014)51号),2017年8月通过建设项目竣工环保验收。产污环节主要为电焊机,配套安装有移动式焊接烟尘收集器。该企业目前只有一台焊机,生产作业过程中产生的烟气,经焊接烟尘收集器收集处理后,产生轻微的焊接气味,但不存在大量刺鼻烟气。该公司于2020年8月委托山东环赢检验检测有限公司对生产作业时产生的废气、噪声进行了检测,检测结果符合大气污染物综合排放标准。	否	无	无	
51	2021 0421-9	大安镇唐庄村唐庄小学西侧紧邻有一处废品回收站,该处噪音巨大,挖掘机浓烟滚滚,对唐庄小学及周边学生产生严重影响。	兖州区	大气污染,噪声污染	2021年4月21日,兖州区党委政府、济宁市生态环境局兖州区分局对反映的问题进行了调查核实。经查,该废品收购站为张某周经营。院内存有收购的废铁等废品,现场有装载机1台、抓料机2台,正在进行作业,未发现院内机械冒黑烟现象。该废品收购站与唐庄村小学仅一墙之隔,作业时存在噪音扰民问题。	是	大安镇人民政府对张某周废品收购站进行清理取缔,目前已全部清理完毕。	无	
52	2021 0422-13	曲阜市绿城小区北门政信路北,路边生活垃圾遍地都是,还有一小部门建筑垃圾,无人处理。	曲阜市	固废	2021年4月22日,曲阜市综合行政执法局、曲阜市住房和城乡建设局、小雪街道办事处对反映的问题进行了调查核实。反映的绿城小区北门垃圾,位于曲阜市小雪街道绿城小区1期北门,政信路北侧存有少量生活垃圾;政信路东首四个垃圾箱旁存有部分建筑垃圾,约有1立方。	是	2021年4月23日,小雪街道已将路面散落生活垃圾、建筑垃圾清理完毕。	无	
53	2021 0422-20	疃里镇大刘村南首、高庙村北首多家生产塑料颗粒的小作坊以及塑料拉丝小作坊,热熔塑料机械产生刺鼻气味;粉碎机生产产生严重噪音,对周边居民造成严重影响。	经开区	大气污染,噪声污染	2021年4月22日,疃里镇人民政府对反映的问题进行了调查核实。对信访反映的区域进行排查,共发现有9处废旧塑料收购点或加工点,未发现热熔塑料机和塑料拉丝机。其中,张某华、刘某合2处为废旧塑料加工点,现场有废旧塑料破碎机和塑料片材;张某池、刘某河、刘某良、张某安、王某山、张某婷、张某7处为废旧塑料收购点,院内堆积较多废旧塑料。废旧塑料破碎、加工时产生异味和噪声。	是	疃里镇人民政府依法对9处废旧塑料收购点或加工点进行清理取缔,2021年5月1日前完成。	诫勉2人。	
54	2021 0422-40	高新区雪克电厂有扬尘现象,电厂无相关环保手续。	高新区	大气污染、其他	2021年4月22日,济宁市生态环境局高新区分局、高新区王因街道办事处对反映的问题进行了调查核实。反映的高新区雪克电厂为济宁市雪兖热电有限公司,济宁市雪兖热电有限公司现有2台2×220t/h循环流化床锅炉配套2台24MW背压发电机组,一运一备。经核实,济宁市雪兖热电有限公司相关环保手续齐全。2017年6月26日公司获批排污许可证。2020年6月26日到期获批新的排污许可证。济宁市雪兖热电有限公司煤仓采用了全封闭设计,地面采取硬化处理,煤仓外墙有4个高压喷水枪对进出煤仓路面进行降尘,进入煤仓道路出入口有2个高压喷水枪和洗车台,煤仓地面道路无扬尘,进出车辆无带煤灰出入现象。	否	无	无	
55	2021 0422-43	金屯镇济宁南高速口105国道东侧100米,300米,金通检测线东侧海洋加油站对面,三处停车场内有地下油罐。	嘉祥县	其他	该件与20210416-65反应问题相同,已合并办理。	是	该件与20210416-65反应问题相同,已合并办理。	无	
56	2021 0422-48	任城区安居街道西正桥村一家刘姓村民院内,有一个圣达香食品厂,散发出气味难闻,机器噪音大。举报人质疑该企业没有相关手续。	任城区	大气污染、噪声污染	2021年4月22日,济宁市生态环境局任城区分局、安居街道对反映的问题进行了调查核实。济宁圣达香食品有限公司,位于济宁市任城区安居街道西正桥村。该公司主要进行香料及香精的生产,1个生产车间,约80平方,办理了工商营业执照,无其它相关手续。现场检查时,生产车间内有搅拌机1台,反应釜1台,生产设施电源已经切断,搅拌铲有锈迹,无生产痕迹,厂区内堆放30桶桶装香料及香精,味道较浓。	是	任城区生态环境分局要求济宁圣达香食品有限公司立即拆除生产设备并清理原料。2021年4月24日,设备及原料搬迁至金乡县佳和食品新建厂区。	无	
57	2021 0423—16	鱼台县李阁镇任寺村,村南头路旁有养殖户,养殖异味严重,严重影响周边居民生活。	鱼台县	大气污染	2021年4月23日,鱼台县农业农村局、县畜牧中心、济宁市生态环境局鱼台分局、李阁镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的养殖户为鱼台县李阁镇任寺村南头养猪场,负责人任某龙,为养殖专业户,该养殖场占地2.5亩,取得环评手续。养殖场现存栏母猪13头、育肥猪150头,建有180立方米储粪池、85平方米晾粪棚,排污渠道实行封闭式雨污分流。李阁镇政府已于4月14日向该养殖专业户下达了整改通知书,要求将现有开放式晾粪棚进行封闭式升级改造,生物除臭剂喷洒由每周2次增加为每天不少于2次、新建规格为"长60米,高2米"外围彩钢围挡,确保粪污异味浓度明显减少。现场检查时,该养殖场已按李阁镇政府要求完成了整改工作,但现场还存有异味。	是	李阁镇政府督促该养殖户增加生物除臭剂喷洒频次,每天喷洒不少于2次,及时将产生的粪污收运至储粪池,坚持做到日产日清。	无	
58	2021 0423-24	曲阜市时庄街道大庙村村南头距住户20米左右有一养殖户,养殖异味严重,影响周边居民生活。	曲阜市	大气污染	2021年4月23日,曲阜市农业农村局、曲阜市畜牧兽医事业发展中心、济宁市生态环境局曲阜市分局会同时庄街道对反映的问题进行了调查核实。反映的养殖户实为吴某志养殖场,始建于2002年,占地4亩,设计存栏4000只,2019年初至今处于停养状态。该养殖场东西南三面为田地、北面为村户。现场检查时,吴某志养殖场已停养,鸡笼底部及临时储粪处有少量粪污未彻底清理,存在异味。	是	2021年4月23日,时庄街道已协助吴某志将养殖场内粪污全部清理完毕,并对养殖场进行了整体消毒,喷洒生物除臭制剂。	无	
59	2021 0423-30	任城区南苑街道凤凰城B区麦乐超市后墙风机噪音对周边居民影响严重。举报人诉求转移风机位置,寻找合理位置安装风机,消除对周边居民影响。	任城区	噪音污染	2021年4月23日,任城区综合执法局、南苑街道对反映的问题进行了调查核实。麦乐超市成立于2016年12月21日,位于任城区济安桥南路运河佳园B2沿街商业楼,为地下一层商超,该超市风机仅夏季使用。2020年夏季,针对该处噪音扰民问题执法部门已要求该超市进行整改,主要采取检修维护机器和更换零部件、加装隔音房和隔音材料、缩短夏季开机时间等方式来降低噪音。2020年6月底麦乐超市自行委托第三方检测机构对噪音进行检测,检测结果不超标。	是	麦乐超市积极联系房屋产权单位和周边居民,对风机重新选址安装,若位置调整后仍不能满足周边居民诉求,空调外机将不再使用,尝试在商场内部加装小型空调和风扇,整改工作于2021年5月20日前完成。	无	
60	2021 0423—44	鱼台县王庙镇郭庙村中间,有多家无名养猪场(大约3-4家都是养猪的)污水直排到附近的水坑,异味刺鼻。	鱼台县	水污染	2021年4月23日上午,鱼台县农业农村局、县畜牧中心、王庙镇政府、济宁市生态环境局鱼台分局对反映的问题进行了调查核实。反映的3家养猪专业户,共存栏生猪122头,负责人分别为郭某镯、郭某庆、郭某华。3家养殖户紧邻,均无粪污处理设施,污水外排到同一个面积约30平方的水坑内,现场存有异味。	是	1、2021年4月23日,3家养殖户已将存栏生猪出售,同时对猪舍喷洒了除臭剂,3家养殖户将于4月30日前自行拆除圈舍内的养殖设施,并对现场进行清理。2、2021年4月23日,王庙镇政府组织人员,已连夜将污水池内的污水进行了清理。3、济宁市生态环境局鱼台分局依据《畜禽规模养殖污染防治条例》第四十一条,对3家养殖户分别下达了《责令改正违法行为决定书》,并同时下达了《行政处罚事先告知书》,拟对3家养殖业主各罚款1万元。	无	
61	2021 0423—46	泗水县杨柳镇大陵村与曲阜交界处,有多家无名养鸭场最近的养殖场距离居民区不100米,污水直排到路边水沟,异味刺鼻。	曲阜市	水污染	2021年4月23日,曲阜市农业农村局、曲阜市畜牧兽医事业发展中心、王庄镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的养鸭场,位于曲阜市王庄镇车庄村正东方向,实际为2家养鸭场,距离村庄大约1000米左右,负责人分别为徐某1和徐某2。徐某1养鸭场,圈舍始建于2017年,建有鸭棚4排,设计存栏40000只,建有沉淀池。徐某2养鸭场,圈舍始建于2017年,建有鸭棚2排,设计存栏20000只,建有沉淀池。现场检查时,2家养鸭场处于空棚状态(2021年4月1日出栏),大棚南侧生产路沟内有残存的粪污,污水池盖板部分损毁,现场能闻到明显异味。	是	1、曲阜市农业农村局工作专班现场对养鸭户进行了政策宣讲和现场督导。2、王庄镇政府积极协助养殖户对粪便进行全面清理,2021年5月15日前清理完毕。3、曲阜市畜牧中心组织专家技术人员,指导养殖户做好粪污处理、异味消除、消毒灭源等工作。	无	
62	2021 0423—7	鱼台县唐马镇学府新城二期西墙外有臭水沟(约100米),散发养殖气味刺鼻,对周边居民产生严重影响。	鱼台县	水污染	2021年4月23日,鱼台县住建局、县畜牧服务发展中心、唐马镇、济宁市生态环境局鱼台分局对反映的问题进行了调查核实。反映的臭水沟位于唐马镇陈丙村学府新城小区西侧,水沟内无明显牲畜粪污、无生活垃圾,有芦苇、杂草、浮萍等水生植物,该水沟长期未疏通,水系不流动,植物腐烂造成污染。经查,唐马镇陈丙村学府新城小区西侧存有一奶牛养殖户,粪污排入自建污水池,未发现其养殖废水直接排入水沟内。	是	1、2021年4月24日,马某已将饲养的奶牛出售,今后不再饲养。2、唐马镇政府组织人员已于2021年4月25日,将水沟内污水抽排至污水管网,对地下沟内淤泥等污物进行了清理。	无	
63	2021 0424—14	拳铺镇后杨楼村,220国道果园路向西200米路南,有一家无名配件厂喷漆作业时,将红色的漆喷洒到周围的道路上,气味刺鼻。	梁山县	大气污染	2021年4月24日,市生态环境局梁山县分局、拳铺镇对反映的问题进行了调查核实。拳铺镇后杨楼村的无名配件厂位于村东,业主杨某连。杨某连租用厂区南面车间储存挂车配件(车桥、板簧、拉杆、储气筒等)和除尘器烟风道的设备仓库。现场检查发现,杨某连租赁的除尘器烟风道储存场所有轻微油漆味道,周边道路无红漆。经调查询问当事人杨某连,称因运输过程中对除尘器烟风道的设备表面造成磨损,需进行简易修补,工人用毛刷对磨损设备表面进行了刷漆,产生异味,影响周边环境。	是	针对杨某连除尘器烟风道存放点露天刷漆,根据《中华人民共和国大气污染防治法》四十五条、一百零八条,市生态环境局梁山县分局下达《行政处罚听证告知书》(济环梁罚听告字[2021]37号),处罚人民币2万元整。	无	
64	2021 0424—15	曲阜市王庄镇岳家村内的大路北边,有一个1公里的排水渠,现用铁皮挡住,水渠里面全是生活垃圾和污水,异味刺鼻。	曲阜市	水污染	2021年4月24日,曲阜市住房和城乡建设局、济宁市生态环境局曲阜市分局会同王庄镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的排水渠,位于曲阜市王庄镇岳家村内大路北边,该水渠起源于该村中部,长约1公里,是该村唯一的雨季排水渠道,为防止附近村民随意向渠内丢弃生活垃圾,岳家村村委会在排水渠两侧设立了铁皮围挡。经查,岳家村内的大路北边排水渠内有大量积水,水面有漂浮水生植物及少量生活垃圾,未闻到明显异味。	是	2021年4月26日,曲阜市住房和城乡建设局、王庄镇政府已组织力量对排水渠及周边散落的生活垃圾清理完毕。	无	
65	2021 0424—18	鱼台县王鲁镇鑫苑小区一期东侧和王鲁镇中心幼儿园西侧中间,有臭水沟,大约700-800米长,8米宽左右,水沟里都是生活污水,呈乳白色,味道刺鼻。	鱼台县	水污染	2021年4月24日,鱼台县水务局、王鲁镇政府、济宁市生态环境局鱼台县分局对反映的问题进行了调查核实。反映的水沟东西全长约370米,因沟渠东部地下涵管较长且有转角,已被堵塞,形成死水,王鲁馨苑小区外王鲁新村5户沿渠居民将生活污水排入该沟渠,造成沟渠内水体富营养化,产生异味。	是	1、王鲁镇政府已于2021年4月24日将5户居民排污口封堵,将水沟内污水通过管网排入污水处理站处理。2、王鲁镇政府于2021年4月24日开始对该沟渠进行全面清淤,2021年4月27日已完成清淤工作。	无	
66	2021 0424-23	曲阜市尼山镇彭庄村蟠龙山山上有一养殖户孟某节,养殖家禽啃食植被树木,破坏周边生态。	曲阜市		2021年4月24日,曲阜市农业农村局、曲阜市畜牧兽医事业发展中心、尼山镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的蟠龙山孟某节养殖户,位于尼山镇彭庄村村东玄帝山山坡上,距村庄约400米,四周建有围栏。该养殖户养鸡120只、鹅16只、羊60只、圈养猪60头。孟某节2014年3月9日承包彭庄村200亩林地,承包期限30年,有承包合同和林权证,所处位置不在禁养区内。现场检查时,孟某节所养牲畜均养殖在承包的山坡围栏内,未发现有家禽啃食植被树木、破坏周围生态的现象。	否	无	无	
67	2021 0424-25	梁山街道任庄村东北梁山县味精厂,夜间存在噪音污染情况,村民无法正常入睡,还伴随刺鼻气味,严重影响生活。	梁山县	大气污染、噪音污染	2021年4月24日,济宁市生态环境局梁山县分局、梁山街道党委政府对反映的问题进行了调查核实。梁山县菱花生物科技有限公司年产14万吨味精生产线以玉米为主要原料生产味精类产品,经山东省环保厅以鲁环审[2010] 289号批复,济宁市环保局以济环验[2015]20号验收。现场检查时该厂正在生产,废气处理设施运行正常,厂区内无明显异味。该公司异味主要产生点是淀粉车间和发酵车间及公司污水处理厌氧工序。该公司生产过程实行全封闭,建设了4套处理系统,分别对淀粉车间、发酵车间、发酵液进消车间异味进行收集处理;污水处理厂厌氧工段产生的废气通过碱洗、光触媒系统等措施对异味进行处理。该公司噪声的来源主要是设备运行时所产生的机械噪声和气体动力噪声,包括:离心设备、真空泵、空压机、搅拌机、材料装卸、搬运、运输车辆和偶发性活动等产生的噪声。对强噪声源(如空压机)采取了隔离措施(隔离屏、隔离间、隔声机罩、安装消声器等)以降低噪声。执法人员查阅了第三方检测公司对该公司每年进行的4次例行监测,废气臭气浓度、噪声排放达标。	否	无	无	
68	2021 0424-27	峄山镇东巩村南侧山体因开采作业现还剩下四分之一,作业扬尘严重,夜间施工噪声扰民。开山放炮,村中能感觉到振动。	邹城市	大气污染	此问题与20210421-39号转办件为同一问题,已合并办理。	否	无	无	
69	2021 0424-31	鱼台县张黄镇常李寨村南有一焦化厂,进出运输车辆过车扬尘严重,影响周边居民生活。	鱼台县	大气污染	2021年4月25日,张黄镇政府、县经济开发区、县综合执法局、县交通运输局、济宁市生态环境局鱼台县分局对反映问题进行了调查核实。反映的焦化厂为山东济宁盛发焦化有限公司。该公司年产冶金干全焦120万吨技术改造项目于2017年取得环评审批手续。经查,山东济宁盛发焦化有限公司正对厂区进行大面积绿化,运树、运土车辆较多,部分泥土散落地面未能及时进行清扫洒水,该公司洗车台损坏,车辆未能及时冲洗带尘上路,造成路面扬尘污染。	是	1、2021年4月24日,鱼台县综合行政执法局督导环卫公司,对张武公路进行冲洗整治,并要求环卫公司加大道路洒水清扫力度,增加冲洗频次,由原来的每天4次增加到每天6次;2、鱼台县综合行政执法局要求山东济宁盛发焦化有限公司新洗车台于2021年5月15日前建成并投入使用。在新洗车台未建成前严格安排人工冲洗清理进出厂车辆,防止车辆带尘上路。	无	
70	2021 0424-32	拳铺镇徐集村梁嘉路施工挖出渣土、建筑垃圾,堆放在居民门口,有明显扬尘,影响周边居民生活。	梁山县	大气污染、固废污染	2021年4月24日,拳铺镇政府对反映的问题进行了调查核实,未发现堆放居民门口情形。2020年梁山县人民政府对梁嘉路进行了升级改造,起点为原徐集镇政府,途经徐集、张楼等村进入嘉祥境内。2021年梁嘉路升级改造完工后,依据属地责任,拳铺镇对梁嘉路拳铺镇段进行了路边石的铺设。目前正对梁嘉路两侧进行植树绿化,植树的过程中需要掏挖树坑,掏挖树坑的过程中未出现渣土和建筑垃圾,道路两侧存在尘土,部分树坑在未栽树期间未对土堆进行覆盖。	是	拳铺镇政府安排工作人员对尘土进行了清扫,对部分未覆盖的树坑用防尘网进行了覆盖。现存在问题已于2021年4月25日整改完毕。下一步增加对道路保洁的频次,加强巡查力度,杜绝类似问题再次发生。	无	
71	2021 0424-38	韩垓镇郑庄村东头有三家养殖场,距离住户约50米,养殖异味严重;村西头综合门市部对面有一作坊,提炼尿液,异味严重,影响周边居民生活。	梁山县	大气污染	2021年4月24日,市生态环境局梁山县分局、市畜牧业发展中心、梁山县畜牧业发展中心、韩垓镇政府对反映的问题进行了调查核实。1、信访举报的三家养殖场位于梁山县韩垓镇郑庄村村东,离村庄约50米,有3个养鸭棚,每个棚养鸭约6000只,由该村村民孙某、陈某、陈某某三家建设,属于专业养殖户,未办理环评审批手续。原来养殖户建设了粪便收集池及收集管道,由于疏于管理,造成了原来的设施损坏,不能正常使用;养殖场区域有粪污堆积,污水积存,产生腐败气味较大,对居民产生影响。2、村西头综合门市部对面的作坊,是村民陈某在自家院内收集尿液提炼尿酶,产生异味,无环评手续。	是	市县畜牧业发展中心、韩垓镇政府对三家肉鸭养殖户提出以下整改要求:1、清理养殖场粪污及周边沟渠内的污水并全面消毒灭源,2021年4月26日已完成;2、购买添加除臭剂,降低异味;3、待本批次出售后,按照畜牧规范化养殖技术指导要求进行整改,建设污水池和干粪堆积场,污水池加盖盖板;做到"防雨、防渗、防溢流",利用刮粪设施收集粪污,干湿分离后再有效利用还田,2021年6月8日前建设完成。韩垓镇政府联合市生态环境局梁山县分局于2021年4月25日对尿液加工作坊采取"两断三清"的方式进行取缔。	无	
72	2021 0424-8	鱼台县罗屯镇随集村村西,有一家多益成化肥厂(生产复合肥)白天停工晚上生产,疑似无环评手续。	鱼台县	其他	2021年4月24日,济宁市生态环境局鱼台县分局、罗屯镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的多益成化肥厂为济宁中农多益成农业科技有限公司,年产掺混肥料4000吨。主要工艺流程:原料—投料—混合—包装—入库,不涉及化肥原料生产,仅掺混包装。经查,公司于2019年12月取得环评审批手续,2020年4月通过环保竣工自主验收,2020年6月通过鱼台县分局固废验收,2020年11月取得排污许可证。因工人白天需要忙于农业生产,该企业将生产时间调整为14:30至21时30分。	否	无	无	
73	2021 0425-1	曲阜市息陬镇,曲阜高铁站往西2公里路南金帝便民市场已经废弃,400平方米的便民市场已成为垃圾场,生活垃圾堆放散乱,希望有关部门予以解决。	曲阜市	固废	2021年4月25日,曲阜市住房和城乡建设局、息陬镇政府对反映的问题进行了调查核实。反映的息陬镇金帝便民市场,面积约400平方米,2014年建成后,因经营不便室内门面大多仅当做仓库使用。现场检查时,便民市场内公共区域存在部分租户剩余经营货架、货物、杂物等,有少量生活垃圾,无大规模垃圾堆放。	是	2021年4月29日,开发单位西终吉村村委会组织人员对经营货架、货物、杂物及少量生活垃圾清理完毕。	无	
74	2021 0425-17	曲阜市小雪街道西鲁村东北角领森木业,作业噪声扰民,木屑扬尘现象明显,影响周边居民生活。	曲阜市	大气污染、噪声污染	与20210420-46反映问题相同,已合并办理。	否	无	无	
75	2021 0425-2	曲阜市书院街道办事处张王村南约200米,汉拓加工厂内存在机制砂生产场所,该处生产扬尘及噪音对周边居民产生严重影响。举报人质疑该处没有相关手续。	曲阜市	大气污染	2021年4月25日,曲阜市自然资源和规划局、济宁市生态环境局曲阜分局、曲阜市书院街道办事处对反映的问题进行了调查核实。反映的机制砂生产场所,位于书院街道张王村东南约200米,机制砂车间为陈某生租赁,与汉拓加工厂使用同一大门。该机制砂生产线位于密闭车间内,无营业执照、无环保审批手续。2021年3月16日,曲阜市书院街道办事处网格员巡查时发现陈某生正在车间内安装机制砂生产设备,且无法提供环保审批手续,曲阜市书院街道办事处对已安装的主要设备进行了拆除,并对车间及变压器进行了查封。现场检查时,该处车间已被贴上封条,无生产迹象。	是	2021年4月25日,济宁市生态环境局曲阜分局、书院街道办事处已要求陈某生尽快完善相关手续,手续完善前不得进行恢复建设。	无	
76	2021 0425-43	曲阜市千禧苑小区东门,对面有一条未硬化的道路,车辆过车扬尘严重。	曲阜市	大气污染	2021年4月25日,曲阜市住房和城乡建设局、鲁城街道办事处对反映的问题进行了调查核实。反映的曲阜市千禧苑小区东门未硬化道路,实为苗孔村原造纸厂北大门外东西向道路,道路西首连接千禧苑小区东门,东首连接建工路,属于苗孔村生产道路。检查发现,该条生产道路路面以石子铺设,简单硬化,车辆经过时存在扬尘污染问题。	是	在该条道路建设完成前,鲁城街道办事处将对该路每天进行2次洒水降尘作业。	无	
77	2021 0425-45	曲阜市书院街道办事处西,圣祥家具城内有两个油罐,建材市场内气味刺鼻,脏乱差。	曲阜市	大气污染	2021年4月25日,济宁市生态环境局曲阜市分局、曲阜市公安局、曲阜市书院街道办事处对反映的问题进行了调查核实。经查,圣祥建材城东北角水罐为曲阜市景齐废旧物资回收有限公司回收的废旧铁罐,现场有7个,罐内空置,地面存有部分压缩处理后的废弃油漆桶,有明显异味。圣祥家具城内东北角另发现存有4个塑料桶,其中3个空置无异味,1个内部存有少量草酸(约2.5斤),存在异味。4个塑料桶为曲阜市富祥化工商贸有限公司暂存于该处。圣祥家具城内西北角铁罐为曲阜市铁罐废旧金属回收站回收的废旧铁罐,现场共有5个,罐内空置,无明显异味。	是	济宁市生态环境局曲阜分局现场要求2家废品回收站对涉危废物品进行清运。2021年4月27日,2家废品回收已与具有危废处理资质的济宁凯昌再生资源有限公司签订了危废转运处置合同,已办理危废转运五联单,2021年5月2日前清运完毕。	无	
78	2021 0425-8	曲阜市时庄街道前孔村六队,西头有一个孟清玻璃丝厂(根所墙西),产生的污水未外排,疑似污染地下水。	曲阜市	水污染	2021年4月25日,济宁市生态环境局曲阜市分局、时庄街道对反映的问题进行了调查核实。反映的孟清玻璃丝厂实为曲阜长青工贸有限公司,位于时庄街道前孔村西,占地面积200平方米,以玻璃纤维生产为主,2016年3月21日取得环评审批手续,2017年9月27日完成环保竣工验收。废水主要产生于清洗原料(玻璃碎片)工序,产生的生产废水经三级沉淀池处理后循环利用。现场检查时,未发现外排管道。	否	无	无	
79	2021 0424-43	大束镇匡庄村东1.5公里路北治超站处有一水泥路,车辆在住户门前经过,等待期间鸣笛造成扰民。	邹城市	噪音污染	2021年4月25日,邹城市交通运输局及大束镇人民政府对反映的问题进行了现场调查核实。邹城市超限检测站位于邹城市大束镇匡庄村附近,入口处设置20KM/h限速牌、安全警示牌、禁止鸣笛标志,提醒驾驶员减速慢行,禁止鸣笛,避免噪音。因进站称重过磅车辆多,车辆等待期间存在鸣笛噪音问题。	是	邹城市交通运输局在治超点入口前方处安装一处禁止鸣笛标志,并安排执法人员时刻关注通行状况,维持通行秩序,使应检车辆有序通行,减少噪音。禁止鸣笛标志于2021年4月30日之前安装完成。	无	
80	2021 0414-7	微山县南阳镇南四湖养殖区,19年退池还湖计划未实施,未解决问题,影响生态平衡。	微山县	涉水污染、生态	2021年4月14日,济宁市农业农村局接到转办件后,高度重视,组织人员第一时间赶赴现场,与微山县渔管委、南阳镇政府相关工作人员进行了调查核实:1、基本情况。2018年以来,微山县制定并分年度落实渔业退养三年整改工作方案,坚定不移推进南四湖省级自然保护区核心区、缓冲区渔业退养问题整改。2019年和2020年,采取逐年兑现退养池塘生态补偿并对池塘地面附着物给予一次性补偿的方式开展退养工作,分别完成核心区10.6万亩和缓冲区7.4万亩池塘退养任务。2021年1月,通过山东省农业农村厅组织的省级现场复核,并在网上公示。今年3月底,微山县再次对池塘退养情况部署开展全面复查工作。截至4月14日,全县各有关乡镇相继完成退养复查任务,未发现复养反弹现象。2021年初,南阳镇池塘退养工作同步通过省、市验收。2、调查核实。经排查,未发现南阳镇核心区、缓冲区退养池塘复养反弹现象。2021年4月15日一早,济宁市农业农村局和微山县渔管委有关负责人到现场实地复检抽查有关区域,均未发现复养反弹现象。	否	南阳镇人民政府设立池塘退养监督举报电话0537-8121001,坚决遏制退渔复养反弹,建立长效机制,从根本上杜绝退养池塘复养反弹现象。	无	
81	2021 0415-2	微山县南阳镇渔管委萧某某在禁养区内允许渔户养殖(丁楼村东、南阳镇政府东泄洪道)。马某有一采砂船是否有合法手续存疑。	微山县	涉水污染、生态	4月15日,微山县接到转办件后,高度重视,组织县渔管委和南阳镇政府有关负责同志第一时间赶赴现场,对反映问题进行了调查核实:1、与肖某某(实际被举报人)本人进行谈话。肖某某及执法九中队作出了情况说明。同时,组织人员对来电反映的丁楼村东及南阳政府东泄洪道水域进行巡查检查,并进一步扩大检查范围,调查了解反映问题。经现场巡查,未发现养殖设施和养殖现象,也未发现来电反映的允许养殖的问题。2、经南阳镇及南阳派出所调查,马某(实际被举报人)系南阳镇北二村村民,现住南阳镇北二村。接到转办件后,南阳派出所对马某进行了询问,马某有两艘船舶,但都不是采砂船。其中一艘为装载货物的单机运输船,可装载2600吨货物,挂靠在某运输公司,属该公司管理。另有一艘吊船,于2021年3月从南阳镇于屯村村民于某处购买,花费18万元,签订了购船合同,从购买至今,还未使用。南阳镇政府安排人员对该吊船进行现场核查。经核查,该吊船不是采砂船;另一艘船为运输船舶,有合法手续。经调查确认马某名下无采砂船。	否	1、压实乡镇监管主体责任。南阳镇政府全面落实属地监管责任,进一步加强对辖区水域的监管,强化日常巡查,不断巩固辖区退养及湖上非法采砂整治工作成效,建立长效机制,严厉打击网箱复养反弹和非法采砂现象,形成有力震慑。2、县渔管委第九执法中队积极配合南阳镇开展湖上执法巡查工作。通过联合镇政府及有关部门开展不间断的执法巡查,加大巡查力度和频次,严厉打击网箱复养反弹和非法采砂现象发生。3、加强宣传动员,完善群众监督机制。南阳镇政府设立渔业退养和湖上非法采砂监督举报电话0537-8121001,接受群众和社会监督。同时,加强对村民群众的宣传教育,引导群众踊跃举报退渔复养反弹和各类涉湖违法生产行为,共同保护南四湖生态环境。	无	
82	2021 0418-30	曲阜市陵城镇赵庄村村东蓼河原河道存在生活污水直排现象,异味严重。	曲阜市		2021年4月19日,曲阜市已接到反映此问题的信访件,组织曲阜市住房和城乡建设局、陵城镇政府对举报区域进行了调查。水质差、异味问题为老蓼河上游存在管网错接情况,雨污未完全分流,导致部分生活污水通过雨水管道进入老蓼河,产生了气味。蓼河上游并无工业企业,无工业园区,陵城工业园园区内企业排水通过市政管网进入第三污水处理厂处理,不存在进入蓼河情况,蓼河河道并未发现存在企业排污情况。	是	1、陵城镇镇政府与曲阜市住房和城乡建设局针对问题积极整改,陵城镇政府保证日处理500吨污水处理站正常运转,确保镇驻地及商业街、陵城科技园来向生活污水全部纳入污水处理站处理;由市住建局负责在杏坛路西侧建设闸口2处,通过提水泵站将生活污水提升至第三污水处理厂进行集中处理,此项工程确保在5月15日前全部完成;由济宁市生态环境局曲阜市分局组织对老蓼河河道进行清淤,此项工程于6月20日前完成。彻底解决部分生活污水通过雨水管道进入老蓼河问题,消除气味污染。2、下一步,曲阜市政府将督促市住房和城乡建设局、陵城镇政府加大对该区域的巡查监管力度,避免出现举报的问题。	无	
83	2021 0421-10	邹城市北宿镇东江村和谷屯村中间有一条排水沟(东江村北300米)沟内已经成为黑臭水体,刺鼻气味对周边居民产生严重影响。	邹城市		济宁市城乡水务局、邹城市水务局、济宁市生态环境局邹城市分局、北宿镇人民政府接到该督办案件后,迅速到达现场进行了解。北宿镇前万村西南有一处泄洪沟,该泄洪沟除泄洪外,也承担了部分群众生活用水的排泄功能,因淤积滞流,造成部分黑臭水体。该转办件属实。	是	1、在接到督办案件后,邹城市水务局会同北宿镇政府现场成立富唐路黑臭水体治理工作指挥部,立即调度抽粪车对富唐路两侧污水进行收集拉运,把收集的污水运到污水处理厂进行处理,动用4部挖掘机对该处泄洪沟进行彻底清淤,并对清理后的泄洪沟进行全面整理、覆土见新。目前已经清理80%,争取在24日内完成剩余部分。2、下一步,邹城市水务局将与北宿镇政府将加强日常管理和不定期巡查,安排好村居发现问题及时清理、及时抽取拉运,杜绝类似情况的发生。	无	
84	2021 0421-11	曲阜市廖河水质常年污染,没有经过治理,对曲阜市陵城镇南庄村、南庄河西、赵庄、小南庄四个村庄受影响,河道内水质基本为黑臭水体,气味特别刺鼻,对周边居民产生严重影响。	曲阜市		该案件为重访,与20210418-30案件合并办理。调查核实情况见20210418-30案件公示内容。	是	处理整改情况见20210418-30案件公示内容	无	
85	2021 0424-21	曲阜市陵城镇南张村河东有一条蓼河,该河段现污染严重,河水呈黄黑色,上游有工厂、村庄将工业污水、生活污水直排河里,周围的村庄有南张西、赵家庄也将生活污水直排河里,该污染现象已存在10多年未得到处理。	曲阜市		该案件为重访,与20210418-30案件合并办理。调查核实情况见20210418-30案件公示内容。	是	处理整改情况见20210418-30案件公示内容	无	
86	2021 0420-13	金乡县马庙镇北(丁庄村往曹庄的路中间南北)路边大坑里(旱沟)现有污水(2里地)味道刺鼻,不知来源存在半年。	金乡县		2021年4月20日,金乡县组织金乡县马庙镇党委政府、金乡县民政局、金乡县教育和体育局对信访反映的问题进行了调查核实。经调查,马庙镇北丁坊村北沟渠内水面漂浮少量生活垃圾,未闻到刺鼻气味。对丁坊村北沟渠沿线进行全面排查,仅发现马庙镇敬老院、马庙第一中学与丁坊村北沟渠有一处连接点,位于沟渠南侧,该连接点为马庙镇敬老院、马庙第一中学雨水汇合排放口,存有少量生活污水溢流至丁坊村北沟渠内。济宁市生态环境局金乡县分局对水质进行采样,检测结果显示:曹庄南COD24mg/L,氨氮10.63mg/L,丁坊-曹庄边沟中段COD28mg/L,氨氮17.11mg/L,丁坊北COD74mg/L,氨氮18.62mg/L(附件2)。经调查,该转办件属实。	是	1、2021年4月20日,金乡县马庙镇党委政府、金乡县民政局、金乡县教育和体育局第一时间组织人员对排口进行了封堵。马庙镇对沟渠内漂浮垃圾进行打捞清理,目前已全部清理完毕;对沟渠内污水进行抽取送至污水处理厂进一步处理,对沟渠内淤泥进行清理,于4月25日污水处理完毕。2、下一步,督促马庙镇党委政府、金乡县民政局、金乡县教育和体育局各司其责,严格落实属地管理责任和行业监管责任。马庙镇敬老院、马庙第一中学每周安排专人对沉淀池进行消毒杀菌,做好记录,安排专人观察沉淀池水位,及时联系环卫专用车清理沉淀池,及时把校园内沉淀池的生活污水运往污水处理站处理,确保生活污水有效收集处理。	无	